

INFORME TECNICO ESTRUCTURAL

El suscrito certifica que el Condominio denominado "Parinas I", ubicado en la calle Santa Rosa de Alto Molle N° 3940, en la ciudad de Alto Hospicio, está constituido por dos edificios de diez pisos de altura.

Por motivos de longitud de los edificios y para evitar efectos térmicos excesivos en las losas, se decidió dividir cada edificio en dos bloques separados por una junta de dilatación que se inicia en las fundaciones y termina en las terrazas.

Por tal razón cada bloque está estructurado en forma independiente con muros, losas, vigas, etc., de hormigón armado que resisten las cargas estáticas y dinámicas a que estarán sometidos, constituyendo edificaciones (bloques) individuales.

En visita realizada el día 07 de Abril de 2014 se revisó cada edificio y se observó que no existen deficiencias estructurales, por lo que los edificios están habitables desde el punto de vista estructural en su totalidad.

Se extiende el presente informe para los fines que se estime conveniente



ANTONIO SKORIN PANCIROV
Ingeniero Civil
Revisor de Proyectos estructurales
Y Geotecnia - Inscripción 042
Primera Categoría

Iquique, 07 de Abril de 2014.-

